

## INCIDENTS 2009

Au 2 décembre 2009

Date	Bâtiment	INES	Descriptif
10/02/09		0	<b>Coupure générale électrique sans reprise par la centrale de secours</b> Suite aux vents violents, une coupure générale de l'alimentation électrique du centre (2 mn27) a eu lieu sans reprise automatique par la centrale de secours.
25/02/09		0	<b>Rejet tritium suite au dégazage d'un conteneur</b> Rejet inférieur à 1/1000 de l'autorisation
05/03/09		0	<b>Mise en évidence de traces d'émetteurs alpha</b> Lors d'une opération de contrôle, mise en évidence de traces d'émetteurs alpha dans des fûts tritiés.
23/04/09		0	<b>GCC tritium inversion des commandes</b> A l'issue d'une opération de maintenance sur une chambre d'ionisation de surveillance de l'ambiance tritium (GCC), l'opération de requalification de l'équipement a mis en évidence l'inversion des commandes entre les modes "mesure" et "réinitialisation"
08/05/09		0	<b>Montée en pression d'un fût contenant des boues</b> Rupture de confinement d'un fût contenant des boues contaminées tritium collectées lors d'un nettoyage de cuve active
<b>07/07/09</b>		<b>1</b>	<b>Mise en oeuvre d'une lingotière non autorisée</b> Mise en oeuvre d'une lingotière non autorisée pour une fonderie d'uranium enrichi. Pas de remise en cause de la sûreté - criticité
13/07/09		0	<b>Arrêt de deux groupes froids</b> L'arrêt de 2 groupes froids du circuit d'eau réfrigérée + 15°C a entraîné la mise en sécurité d'un des modules de détritiation (perte d'un système assurant le confinement dynamique et l'épuration de l'atmosphère potentiellement tritiée des boîtes à gants). Pas de rejet.
23/09/09		0	<b>Dysfonctionnement du système de télésurveillance</b> Perte du système de télésurveillance dans 2 installations. Le report des informations relatives à la détection automatique incendie de ces installations au PC bâtiment et PC centre.