

INCIDENTS 2007

Date	Bât.	INES	Ce qui s'est passé
10/01/07	118	0	Défaillance d'une barrière de confinement détectée dans la cellule 4 de l'Installation Individuelle 118/168 suite à une opération de maintenance.
08/02/07	010	0	A la suite d'un programme de test sur l'efficacité des filtres THE, l'opérateur à fortuitement coupé le circuit extraction BAG, normal et secours, ce qui a provoqué une coupure automatique de la ventilation générale des locaux du bâtiment.
27/03/07	124	<i>Hors Echelle</i>	A l'étage technique de l'installation, épandage au sol de quelques litres d'acide nitrique non radioactif, suite à un dysfonctionnement de la pompe d'alimentation lors de l'opération automatique de remplissage des bacs de rétention depuis un réservoir de stockage situé à l'extérieur du bâtiment. <i>Evènement non nucléaire.</i>
15/05/07	124	0	A l'occasion d'une visite de sécurité du bâtiment 111, où sont entreposés des fûts de déchets liquides radioactifs, il a été détecté la présence au sol et sur une étagère d'un liquide. Provenant d'une opération d'analyses physico chimiques de l'uranium, ce mélange était conditionné dans une bonbonne polyéthylène sous vinyle soudé placée dans un fût de 100L.
06/06/07	118	0	Lors de la constitution d'un fût de déchets, la 2 ^{ème} enveloppe vinyle s'est dessoudée sous le poids du colis et a provoqué une rupture de confinement de 2 enveloppes.
18/06/07	137	0	Au cours de travaux, anomalie détectée dans le régime de ventilation d'une boîte à gants.
11/07/07	137	0	Dans le cadre d'un chantier de démantèlement de boîtes à gants, une montée de contamination tritium dans le sas d'intervention liée à un dégazage de pièces en cours de découpe a entraîné la contamination de 2 agents qui étaient équipés de tenue adaptée (combinaison et masque).
03/09/07	010	0	Lors du test mensuel de mise en pression du circuit primaire du réacteur expérimental « Silène », l'opérateur a mis en évidence une fuite de solution de nitrate d'uranyle au niveau d'une vanne située en partie haute de la cuve. Les quelques gouttes de solution décelées au sol n'ont entraîné aucune contamination du personnel intervenant. Le local a immédiatement été balisé et les opérations d'assainissement aussitôt engagées.
24/10/07	140	0	Défaillance du report à la télésurveillance du niveau de colmatage des filtres DNF du réseau de ventilation ambiance (zone A), détectée lors de la campagne annuelle de contrôle des réglages de ventilation de l'installation.