



INCIDENTS 2000

06 mars	INES 0	Un salarié se blesse à la main lors d'une opération de nettoyage et est contaminé par du plutonium.
05 juin	INES 0	Perte de confinement d'une boîte à gants très peu contaminée par du plutonium
02/03 juillet	INES 0	La défaillance d'un groupe électrogène de secours a provoqué par 2 fois l'interruption de l'alimentation électrique des équipements liés à la ventilation des installations pour une durée inférieure à 1 minute.
28 juillet	INES 0	Inondation des locaux dans le bâtiment "Technologies tritium" : des travaux d'étanchéification ont été entrepris
17 août	INES 0	Rupture d'une canalisation d'air comprimé ayant entraîné la fermeture des clapets coupe feu et l'arrêt de la ventilation dans certaines installations: travail en cellule immédiatement suspendu
14 octobre	INES 0	Défaillance du système de télésurveillance du centre : du personnel de permanence a été mis en place dans les PC des installation jusqu'à remise en service du réseau
30 novembre	INES 0	Non fonctionnement automatique des clapets coupe feu dans l'ICT-INB 119 lors de l'essai annuel : les clapets sont néanmoins actionnables depuis le PC central du bâtiment